

一般社団法人えひめ産業資源循環協会 殿

愛媛労働局長

ベルトコンベヤーに係る労働災害防止のための自主点検の実施
について（緊急要請）

日頃より、労働基準行政の推進にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、県内では近年、ベルトコンベヤーによる挟まれ・巻き込まれ災害により、
死亡をはじめとした重篤な労働災害が複数発生しています。

これらの労働災害は、法令で定められたベルトコンベヤーに関する非常停止装置
の未設置、回転部分等の覆い・囲いの不備、運転を停止せずに清掃・調整作業を行
うことに起因するものが多数を占めています。

つきましては、ベルトコンベヤーをお使いの事業場において、下記のとおりベル
トコンベヤーに関する自主点検を行っていただくこととしましたので、貴団体傘下
の事業場に対して周知いただきますようお願いいたします。

万一、自主点検の結果、問題がある場合には直ちに是正措置を行っていただきま
すようお願いいたします。

記

1. 調査実施フォーム及び回答方法について

次の QR コードから「コンベヤー等によるはさまれ・巻き込まれ災害防止に係
る自主点検表フォーム」へアクセスしていただき、令和 8 年 8 月 10 日（月）ま
でに、回答していただきますようお願いいたします。

設問数は 15 問で、所要時間は約 5 分です。

2. 問い合わせ先

〒790-8538

愛媛県松山市若草町 4-3 松山若草合同庁舎 5 階

愛媛労働局労働基準部健康安全課 渡邊・速水

TEL : 089-935-5204

Mail : kenkouanzenka-ehimekyoku@mhlw.go.jp

調査票 QR コード

